

Таблица 4.

Расчетные данные гнутых профилей тип ПС

	Тип профиля	А	В	С	S	масса, 1 п.м. кг.	Ширина развертки, мм
1	ПС80х50х15х0,8 мм	80	50	15	0,8	1,27	200
2	ПС100х50х15х0,8 мм	100	50	15	0,8	1,41	220
3	ПС150х50х15х0,8 мм	150	50	15	0,8	1,72	272
4	ПС200х50х15х0,8 мм	200	50	15	0,8	2,03	320
5	ПС100х50х15х1,0 мм	100	50	15	1,0	1,75	220
6	ПС150х50х15х1,0 мм	150	50	15	1,0	2,14	272
7	ПС200х50х15х1,0 мм	200	50	15	1,0	2,53	320
8	ПС100х50х15х1,2 мм	100	50	15	1,2	2,09	220
9	ПС150х50х15х1,2 мм	150	50	15	1,2	2,56	272
10	ПС200х50х15х1,2 мм	200	50	15	1,2	3,03	320
11	ПС100х50х15х1,5 мм	100	50	15	1,5	2,59	220
12	ПС150х50х15х1,5 мм	150	50	15	1,5	3,18	270
13	ПС200х50х15х1,5 мм	200	50	15	1,5	3,77	320
14	ПС250х50х15х1,5 мм	250	50	15	1,5	4,36	370
15	ПС100х50х15х2,0 мм	100	50	15	2,0	3,40	217
16	ПС150х50х15х2,0 мм	150	50	15	2,0	4,18	267
17	ПС200х50х15х2,0 мм	200	50	15	2,0	4,97	318
18	ПС250х50х15х2,0 мм	250	50	15	2,0	5,75	368
19	ПС300х50х15х2,0 мм	300	50	15	2,0	6,54	417

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.